

海事處佈告 2006 年第 108 號

(海事工業安全)

延長電源線 (俗稱“電線拖板”)

最近發生一宗致命意外，一名船員在一艘本地領牌開底躉船上以手提電動可潛式水泵抽出密閉空間內的艙底污水時觸電身亡。調查結果顯示，延長電源線 (俗稱“電線拖板”) 的多位插座電線接駁出錯，其火線誤駁地線終端，令水泵的金屬外殼帶電。再者，由於負責提供漏電保護的漏電斷路器系統亦告失靈，因此斷路器未有適時啓動，導致該名船員遭電殛。

本處建議在駁電時須採取以下安全措施：

- a) 延長電線的接駁須正確無誤，並須由合資格人士進行。
- b) 漏電斷路器系統等電路保護裝置須由合資格人士定期檢查。

爲免再發生同類意外，船隻和躉船的船東、經營人、船長、僱主和負責人務須遵循上述建議。

海事處處長譚百樂

香港特別行政區政府海事處

2006 年 7 月 14 日

編號：MAI/P 901/060-2005