

# **海事處佈告 2016 年第 63 號**

(海事工業安全)

## **給船隻操作員的通知**

一艘本地領牌平面工作躉靠泊在東區走廊連接路城市花園對開的樁柱碼頭。工作躉上有焊接黃色標誌浮泡的作業進行。浮泡發生爆炸，導致一人死亡。

2. 初步調查發現，意外肇因是熱加工作業程序不當，以致發生爆炸。
3. 現提醒船隻操作員：
  - 開展熱加工作業前，應進行風險評估，找出涉及的所有危險；以及
  - 為密封容器進行熱加工作業，應依從熱加工作業程序，並採取適當的安全預防措施。

海事處處長鄭美施

香港特別行政區政府海事處

檔號：L/M No. MAI/ P 901 /048-2016

2016 年 5 月 18 日