

1 概括

- 1.1 2013 年 1 月 31 日大約在 0930 時與 1000 時間，一艘繫泊在筲箕灣避風塘內的本地登記漁船，擁有權證明書號碼為 “ CM63515A ” 的船東墮海，遇溺死亡。
- 1.2 調查發現，事發前船東可能在船上整理物件或進行維修。估計他踏上船艙的不銹鋼箱返回岸上取物件。過程中，漁船輕微搖晃，船東可能服用了血壓和止痛藥，身體不適（例如 暈厥和頭昏 暈厥和頭昏 ），導致他滑倒失衡，墮進海裡未能高聲呼救。
- 1.3 船東沒有穿著救生衣，雖然他諳練水性。墮進海水溫度只有約 17oC 的海中，可能導致他在低溫下遇溺死亡。

2 涉取教訓

- 2.1 發出海事處佈告，載述這宗事故，讓業界汲取教訓。
- 2.2 為免日後再發生同類意外，船員在船上工作時應遵守以下安全措施:
 - 2.2.1 切勿獨自在船上工作或逗留；
 - 2.2.2 在有墮海危險時穿上救生衣；及
 - 2.2.3 受藥物影響下切勿在船上工作。