

2013年8月3日本地登記第三類漁船擁有權證明書號碼為CM69862Y於青衣島西面聯合船塢對開海面翻覆的致命意外調查報告

1. 事故簡報

- 1.1 一艘本地領牌木殼漁船於2013年8月3日14:15時左右，在青衣從浮塢裝載金屬廢料期間發生致命意外。漁船在裝載貨物期間翻沉。
- 1.2 浮塢吊機將三籠金屬廢料由浮塢吊運至漁船甲板。漁船上有八人，包括收貨人、管工、四名工人、船長及其妻子。工人擔任掛鉤員協助載貨作業進行。在第三籠金屬廢料裝載於漁船後，漁船傾向一側並開始入水，數分鐘後翻沉。
- 1.3 管工和工人自行游泳返回浮塢，但收貨人、船長及其妻子後來證實死亡。
- 1.4 調查發現，意外的主要肇因如下：
 - (i) 是船塢工頭沒有適當地評估漁船超載的危險性；及
 - (ii) 以木殼漁船運載重貨。

2. 汲取教訓

- 2.1 本地領牌船隻的船東、船長和負責人務須從上述意外中汲取以下重大教訓：
 - (i) 根據《商船（本地船隻）（證明書及牌照事宜）規例》（第548章，附屬法例D）第5條，漁船須純粹用作捕魚及有關用途；以及
 - (ii) 以木殼漁船運載重貨會影響船隻的穩定性和適航性。