

## 2015 年 9 月 14 日本地領牌舷外機開敞式舢舨 P41390K 於清水灣翻覆導致一人溺亡

### 1 事故簡報

- 1.1 2015 年 9 月 14 日約 1430 時，三人乘坐一艘本地領牌屬第 III 類別、擁有權證明書號碼為 P41390K 的舷外機開敞式舢舨，從布袋澳出發前往青洲與清水灣鄉村俱樂部之間的水域釣魚。當舢舨駛至清水灣鄉村俱樂部對開水面時被大浪推翻，三人墮海在呼救無效後，游向清水灣鄉村俱樂部。
- 1.2 三人最終由一艘抵達現場海面的消防救援快艇救起，並送往醫院救治。到達醫院後，其中一人證實已經死亡。
- 1.3 調查發現意外主要肇因如下：
  - i) 艄舨由不合資格的船長駕駛；
  - ii) 海面不良情況導致船隻翻覆；
  - iii) 開敞式舢舨較易受風浪影響，船上人員駕駛開啟式舢舨在大風浪的海面航行而有墮海或翻覆的危險時，沒穿上救生衣。

### 2 汲取教訓

- 2.1 計劃水上活動時，應考慮天氣變化，作出相應應變。
- 2.2 操作船隻，必須遵從《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》，由合資格的船長掌管。
- 2.3 操作及使用開啟式船艇的人士注意個人的海上安全，應時刻緊記穿著救生衣。