



香 港 商 船 資 訊

HONG KONG MERCHANT SHIPPING INFORMATION NOTE

一名水手長從主甲板的低矮踏腳平台跌倒後身亡

致：船東、船舶經理人、船舶經營人、船長和船員

概要

一名水手長在清洗貨艙艙口圍板期間，在低矮踏腳平台跌倒後身亡。本文旨在提醒船東、船舶經理人、船舶經營人、船長和船員，務須汲取這次意外的教訓。

意 外

1. 一艘香港註冊散貨船在黃海航行期間，船員在主甲板進行清洗工作。事發時，一名水手長站在一個高出甲板約 0.85 米的踏腳平台上用水喉清洗貨艙艙口圍板。突然他從平台跌下，頭部嚴重受創。
2. 意外調查發現，主要肇因可能如下：
 - a) 水手長背向踏腳平台邊緣專注工作時，可能沒有察覺已站近平台邊緣，容易失足，最終跌下；
 - b) 水手長可能對從低矮平台跌下受傷的警覺性低；以及
 - c) 水手長很可能因失足而從平台向後跌，後腦撞向甲板，以致嚴重受創。

汲取教訓

3. 於船上工作的船員，即使在低矮踏腳平台上工作，亦應時刻保持警覺。

4. 船東、船舶經理人、船舶經營人、船長和船員務須汲取上述教訓。

海事處航運政策科

2015 年 8 月 3 日