

## 海事處佈告 2014 年第 82 號

(航行及航海技能安全守則)

### 船員獨自在船上工作期間墮海致死意外

#### 意 外

船員墮海是航運業其中一種常見的致命意外。自 2013 年 1 月以來，香港水域內有六名船員從船上墮海死亡。事發時肇事船員均獨自在船上工作，若當時有其他人在場協助，他們可能不致喪命。有關個案摘要載於下表：

個案	死者身分	船隻類型	意外地點／日期	事故
1	船東	漁船	筲箕灣避風塘／ 2013 年 1 月 31 日	服藥後獨自在船上工作期間墮海溺斃。
2	船長	漁船	稔灣／ 2013 年 3 月 25 日	獨自在甲板工作期間墮海溺斃。
3	漁民	漁船	香港仔西避風塘／ 2013 年 5 月 26 日	飲酒後在船上逗留期間墮海溺斃。
4	水手	漁船	長洲／ 2013 年 9 月 14 日	走近船邊期間墮海溺斃。
5	水手	內河船	屯門入境船隻 錨地／ 2014 年 4 月 4 日	越過毗鄰躉船的護欄期間墮海溺斃。
6	水手	非自航鋼躉	大小磨刀海事工程 地盤／ 2014 年 5 月 21 日	獨自在船首尖艙工作期間墮海溺斃。

2. 上述個案的調查顯示，所有死者均在獨自工作期間墮海溺斃。若他們當時與其他船員一同工作，可能不致喪命。

## 汲取教訓

3. 為免日後再發生同類意外，請遵守以下安全措施：
  - a) 切勿獨自在船上工作或逗留；
  - b) 在有墮海危險時穿上救生衣；
  - c) 酒精及／或藥物可使人昏昏欲睡，飲酒及／或服藥後切勿上船或在船上工作。

海事處處長黃偉綸

香港特別行政區政府海事處

2014年6月20日

檔號：MAI/P901/010-2013、MAI/P901/022-2013、MAI/P901/046-2013、  
MAI/P901/122-2013、MAI/P901/033-2014 及 MAI/P901/056-2014