



香 港 商 船 資 訊

HONG KONG MERCHANT SHIPPING INFORMATION NOTE

經修訂的《406 兆赫衛星應急無線電示位標（EPIRB）年度檢測指引》

致：船東、船舶經理人、船舶經營人、船長、高級船員和船級社

概要

本文旨在公布經修訂的《406 兆赫衛星 EPIRB 年度檢測指引》。

1. 國際海事組織海上安全委員會在 2012 年 5 月舉行的第 90 次會議上，通過有關按《國際海上人命安全公約》第 IV 章第 15.9 條規定為 406 兆赫衛星 EPIRB 進行年度檢測的經修訂指引。有關指引載於通函 MSC.1/Circ.1040/Rev.1 的附件。
2. 與上一份指引比較，經修訂的指引新增了“檢查經編碼程序儲存於示位標的海上移動服務標識（MMSI）號碼與編配予船隻的 MMSI 號碼是否相符”一項。
3. 通函 MSC.1/Circ.1040/Rev.1 見於海事處網頁（<http://www.mardep.gov.hk/hk/msnote/msin.html>） 本文的附件。
4. 船東、船舶經理人、船舶經營人、船長、高級船員和船級社為 406 兆赫衛星 EPIRB 進行年度檢測時，務須遵循上述指引。

海事處航運政策科

2012 年 6 月 20 日