

海事處佈告第 70 / 2021 號

(航行及航海技能安全守則)

本地遊樂船在東龍洲西南海面發生致命傾覆事故

事故

一艘載有一名船長及三名參與釣魚活動人士的本地領牌開敞式遊樂船(遊樂船)於東龍洲西南海面發生致命傾覆事故。事發時吹強風，海面有大浪，正值紅色暴雨警告信號及雷暴警告信號生效期間。事故最終導致遊樂船船長及一名參與釣魚活動人士死亡。

2. 調查發現意外主要肇因如下：

- i) 天氣及海面情況突然轉差。由於海浪湧入，導致遊樂船因失去穩性而在大浪中傾覆；
- ii) 遊樂船船長及另一名死者未有按照《工作守則—第 IV 類別船隻安全標準》的建議在船上時刻穿着救生衣；以及
- iii) 遊樂船船長沒有留意天文台的最新天氣消息，亦沒有按照天文台提示及時採取應對措施。

汲取教訓

3. 香港水域內的本地船舶操作人員在運作期間應當經常留意天氣消息，特別是天氣警告信號，並盡早採取有效應對措施。

4. 所有人員倘身處開敞式遊樂船或同類容易墮海的船隻，均應遵循《工作守則—第 IV 類別船隻安全標準》的建議，時刻穿着救生衣。

海事處處長袁小惠

香港特別行政區政府海事處

2021 年 4 月 7 日

檔號：L/M No. 1/2021 in MAI/S 902/097-2019