

## 2012年4月16日兩艘舷外機開敞式舢舨P40623C和P40900C在石鼓洲以南水域傾覆一人失蹤

### 1. 事件

1. 1 2012年4月16日，兩對夫婦共四人各自駕駛本地登記擁有權證書號碼分別為P40900C和P40623C的舷外機開敞式舢舨，在長洲以南附近水域捕魚。
1. 2 於當日約1630時，兩艘舢舨突然遭遇一陣狂風暴雨及高約2米多的海浪，使兩艘舢舨傾覆，四人掉入海中。其中三人獲救，一人被海浪沖走失蹤。
1. 3 調查發現，意外的主要肇因如下：
  - 突發而來的狂風和大浪把P40623C和P40900C掀翻，導致兩艘船共四人掉進水裡；
  - P40900C船長的妻子不懂游泳，也沒穿著救生衣，被海浪沖走失蹤。

### 2. 汲取教訓

2. 1 乘坐開敞式舢舨出海進行捕魚等水上活動時，應充分評估舢舨的抗風浪能力及適宜的活動地點和路線。活動前要收集天氣預報，並在活動中密切注意天氣變化可能帶來的風險。
2. 2 乘坐開敞式舢舨人士應穿上救生衣。