

## 1 概括

- 1.1 一名中國籍男子來港探親期間，把其行李存放在其前僱主的一艘本地登記“固定船隻”(Stationary Vessel)上，船隻名稱為“CHEUNG FAT”，擁有權證明書號碼“B30307A”。該船停泊在香港仔西避風塘內。
- 1.2 推斷該名男子於2013年5月23日約晚上9時至10時墮海失蹤。5月26日約早上10時，“CHEUNG FAT”的船東發現男子在海面浮沉，報警求助，消防人員及後到達現場。男子被救起後證實已經死亡。
- 1.3 調查發現事故的主要肇因如下：

- 1.3.1 現場當時環境及燈光昏暗，船隻甲板濕滑，人行通道不暢，船隻四周沒有圍欄，加上該名男子受酒精影響，在登離船期間，可能導致他滑倒失衝，墮進海裡；及
- 1.3.2 體內酒精亦會減低該名男子在水中的活動的能力。

## 2 汲取教訓

- 2.1 為免日後再發生同類意外，請遵守以下安全措施：切勿獨自在船上工作或逗留；
- 2.2 在有墮海危險時穿上救生衣；
- 2.3 酒精及／或藥物可使人昏昏欲睡，飲酒及／或服藥後切勿上

船或在船上工作