

## 2014年2月18日本地登記漁船「CHEUNG KOON TAI」擁有權證明書號碼CM60487C的大陸漁工於外伶仃島對開半海哩海面發生致命意外調查報告

### 1. 事發簡報

- 1.1 2014年2月18日凌晨時份，本地登記漁船「CHEUNG KOON TAI」，擁有權證明書號碼「CM60487C」，在外伶仃島對開半海哩海面撒網捕魚。
- 1.2 船上一名漁民在以絞車收回漁網期間，身穿的寬鬆雨衣被捲進運作中的絞車，使其失足以致後腦撞向絞車頂部。受傷漁民先被送往附近診所接受初步治療，其後再由直升機轉送東區醫院，兩日後死亡。
- 1.3 調查結果顯示，意外肇因是漁民站近絞車時未有扣上雨衣鈕扣，以致雨衣被捲進運作中的絞車。他失去平衡跌在絞車上，頭部撞向絞車頂部，傷重不治。

### 2. 汲取教訓

- 2.1 為免發生危險，船上人員應避免衣物捲入運作中的絞車。在操作任何旋轉機械（如收網絞車或繫泊絞車）前，務必整理身上衣物，避免因衣物被纏上而可能導致的嚴重受傷或死亡。