

2014年8月8日非自航質鋼躉船”華興8”於藍巴勒海峽公衆貨物裝卸區發生致命海上工業意外

1. 事故簡報

1.1 在2014年8月8日約1545時，於藍巴勒海峽公衆貨物裝卸區發生工業事故，導致一名在碼頭上的工人受傷死亡。

1.2 肇事時，碼頭停泊了一艘中國籍內河貨船“博運238”，其旁邊則靠泊了一艘本地非自航鋼質躉船“華興8”。起重機操作員利用躉船的人字吊臂起重機，準備從碼頭上吊起一榣角鐵枝，運送到貨船上。當角鐵枝被吊離地面約1米高時，角鐵枝突然擺動並高速撞到一名裝卸工人，並把他壓在其身後的大石塊上。稍後他被送到瑪嘉烈醫院接受治療，延至數天後傷重不治。

1.3 調查發現這次意外的主要肇因有以下幾點：

- (i) 在貨物起吊前，吊鈎並沒有垂直地置於角鐵枝重心點的正上方，因此角鐵枝在吊起時會向四周擺動；及
- (ii) 裝卸工人的安全意識不足，在貨物起吊前沒遠離起吊物並置身安全區域內

2. 吸取教訓

2.1 為免日後再發生同類意外，在進行起吊作業時，工人、工程督導員和工程負責人必須：

- (i) 提高安全意識，謹慎工作；
- (ii) 確定吊鈎已垂置於起吊物的正上方，方能起吊；以及
- (iii) 在起吊前，遠離起吊物並置身安全區域內。