

2014年9月9日香港深水角碇泊處西南面對開本地領牌開底躉船「冠亞21」（牌照號碼B21843V）上發生致命意外

1. 事發簡報

- 1.1 2014年9月9日，本地領牌開底躉船「冠亞21」（牌照號碼B21843V）在錨泊在深水角碇泊處西南面的香港水域等候工作指示時，發生致命意外。
- 1.2 當日在躉船上工作的兩名船員，午膳後於1300時開始小睡。約1500時，其中一名船員醒來離開甲板室，到左舷從船尾數起第二條繫纜柱旁的船邊位置小便，間期失足墮海溺斃。

2. 汲取教訓

- 2.1 為免發生同類意外，船員應注意以下安全事項：
 - (i) 在船邊附近時要提高警惕，注意墮海的危險；
 - (ii) 穿着合適的鞋，並在切實可行範圍內穿着救生衣；及
 - (iii) 妥善管理甲板上所用的全部繫纜，以免船上任何人被絆倒。