

## 2019 年 3 月 31 日一艘充氣式獨木舟於大嶼山牙鷹角致命翻覆事故

### 1. 事故簡報

- 1.1 2019 年 3 月 31 日約 1730 時，一艘充氣式獨木舟於大嶼山牙鷹角翻覆，一名劃舟者被海浪沖走失蹤。
- 1.2 香港海上救援協調中心接報後隨即展開聯合搜救行動。十天後，該名失蹤者的屍體在香港水域外被發現。
- 1.3 經調查後，發現這次致命意外的主因是天氣惡劣、有大風浪而導致失蹤者墮海遇溺。推斷失蹤者的體能未能應付大風浪，而其身穿的助浮衣未能如救生衣般可提供更好的浮力和保護。
- 1.4 調查亦發現失蹤者的獨木舟只適合在良好天氣下使用。此外，失蹤者在墮海後未能有機會通知其他活動人士及時報警求救，因而聯合搜救行動未能及早展開。

### 2. 汲取教訓

- 2.1 參與水上活動人士，須非常謹慎，時刻注意安全。