



# 香 港 商 船 資 訊

## HONG KONG MERCHANT SHIPPING INFORMATION NOTE

**《1974 年國際海上人命安全公約》（《SOLAS 公約》）、其  
《1978 年議定書》及《1988 年議定書》的修正案**

致：船東、船舶經理人、船舶經營人、船長、船級社和造船商

### **概要**

本文旨在公布國際海事組織（IMO）決議 MSC.386(94)、MSC.392(95)、MSC.394(95) 和 MSC.395(95)，並通知各有關方面《SOLAS 公約》新增的第 XIV 章，以及第 II-1、II-2 章和附錄、其《1978 年議定書》及《1988 年議定書》的修正案將於 2017 年 1 月 1 日生效。

1. IMO 海上安全委員會（MSC）在 2014 年 11 月 21 日通過決議 MSC.386(94)，以及在 2015 年 6 月 11 日通過決議 MSC.392(95)、MSC.394(95) 和 MSC.395(95)，新增《SOLAS 公約》第 XIV 章，並且對《SOLAS 公約》第 II-1、II-2 章和附錄、其《1978 年議定書》及《1988 年議定書》作出修正。有關新章和修正案將於 2017 年 1 月 1 日生效。

2. 上述經通過的決議涉及《SOLAS 公約》下列各章：

<u>決議</u>	<u>章／條</u>	<u>關注事項</u>
MSC.386(94)	XIV	極地水域營運船舶安全措施
MSC.392(95)	II-1/2	《國際氣體或其他低閃點燃料動力船舶安全規則》
		低閃點燃料
	II-1/55	替代設計及佈置
	II-1/56	低閃點燃料動力船舶適用範圍

<u>決議</u>	<u>章／條</u>	<u>關注事項</u>
	II-1/57	低閃點燃料動力船舶的規定
	II-2/4	引燃的可能性
	II-2/11	結構完整性
MSC.392(95)	II-2/20	車輛處所、特種處所和滾裝處所的保護
	附錄	客船安全證書格式 貨船構造安全證書格式
MSC.394(95)	附錄	貨船構造安全證書格式
MSC.395(95)	附錄	客船安全證書格式 貨船構造安全證書格式 貨船安全證書格式

3. 有關修正案載於 IMO 決議 MSC.386(94)、MSC.392(95)、MSC.394(95) 和 MSC.395(95) 的附件，詳情見於海事處網頁 (<http://www.mardep.gov.hk/hk/msnote/msin.html>) 本文的附件。

4. 香港註冊船舶的船東、船舶經理人、船舶經營人、船長、船級社和造船商務須留意上述修正案，並據而行事。

5. 本文附件 1 表列經 IMO 通過並於 2017 年 1 月 1 日或之前生效的各項《SOLAS 公約》修正案，以供參閱。

海事處航運政策科  
2016 年 8 月 3 日