

2017年6月15日香港本地領牌第三類漁船“*Wan Fook Hei*”在香港長洲東面1.8海浬附近水域發生致命傾覆事故

1. 事故簡報

- 1.1 2017年6月15日約1130時，香港本地領牌第三類漁船“*Wan Fook Hei*”（漁船）離開南丫島西北面的榕樹灣向西南航行，前往桂山島。本地籍船長在駕駛台操縱船舶，兩名內地漁工在主甲板上工作。開航時，船上載有約6噸小魚，分別裝於數十個塑膠桶內，擺放在漁船後部的主甲板上。
- 1.2 約1220時，漁船航行至長洲東面約1.8海浬處水域，突然遇上強對流天氣，狂風暴雨，導致其劇烈橫搖及甲板上湧浪。數分鐘後，裝著小魚的塑膠桶瞬間移向左舷，造成漁船嚴重左傾。
- 1.3 約1230時，船長和兩名漁工棄船跳海逃生。漁船隨即傾覆沉沒。附近的另一艘漁船看到後協助報警，並很快救起了水中的船長和一名漁工。另一名漁工則在十數分鐘後被趕到的水警快艇救起，但他已經昏迷。其後被送到醫院搶救，惟證實不治。

2. 汲取教訓

- 2.1 漁船的船東/船長在強對流天氣季節，須注意收集有關天氣警告信號，加強必要的安全戒備。在主甲板上擺放收集的魚獲時，須充分考慮船隻的穩性，須妥善綁紮固定貨物，關閉艙蓋，以防止因為船隻橫搖或甲板上湧浪引致貨物移動，或艙內入水，而致船隻穩性損失而最終傾覆；及
- 2.2 加強船員和漁工穿著救生衣的培訓及應變演練。