

2017 年 12 月 28 日中國香港註冊集裝箱船“CSCL Manzanillo”與中國內地漁船“魯濰漁 60012”在中國秦皇島海域發生碰撞事故

1. 事故簡報

1.1 2017年12月28日20時59分左右，香港註冊集裝箱船“*CSCL Manzanillo*”（船隻）駛近中國秦皇島引水站時，在北緯 $39^{\circ}47'32''$ 東經 $119^{\circ}41'.83$ 和中國內地漁船“魯濰漁60012”（“60012”）相撞。“60012”船體受損並因進水而傾側。一名漁民失蹤，五名漁民受輕傷。

2. 汲取教訓

2.1 所有船長，駕駛員和值班船員應始終遵守《避碰規則》的規定，特別是其中保持適當的瞭望和安全航速和安全航行距離要求。

2.2 “60012”的船東應確保其漁船的配員符合其主管機構的最低安全配員要求，並提醒其船長始終遵守《避碰規則》，特別是其中保持適當瞭望和需展示訊號以警告別人當其船在失去動力或受限制中時的要求。