



香 港 商 船 資 訊

HONG KONG MERCHANT SHIPPING INFORMATION NOTE

一名水手长从主甲板的低矮踏脚平台跌倒后身亡

致：船东、船舶经理人、船舶经营人、船长和船员

概要

一名水手长在清洗货舱舱口围板期间，在低矮踏脚平台跌倒后身亡。本文旨在提醒船东、船舶经理人、船舶经营人、船长和船员，务须吸取这次意外的教训。

意 外

1. 一艘香港注册散货船在黄海航行期间，船员在主甲板进行清洗工作。事发时，一名水手长站在一个高出甲板约 0.85 米的踏脚平台上用水喉清洗货舱舱口围板。突然他从平台跌下，头部严重受创。
2. 意外调查发现，主要肇因可能如下：
 - a) 水手长背向踏脚平台边缘专注工作时，可能没有察觉已站近平台边缘，容易失足，最终跌下；
 - b) 水手长可能对从低矮平台跌下受伤的警觉性低；以及
 - c) 水手长很可能因失足而从平台向后跌，后脑撞向甲板，以致严重受创。

吸取教训

3. 于船上工作的船员，即使在低矮踏脚平台上工作，亦应时刻保持警觉。

4. 船东、船舶经理人、船舶经营人、船长和船员务须吸取上述教训。

海事处航运政策科

2015年8月3日