



香港商船资讯

HONG KONG MERCHANT SHIPPING INFORMATION NOTE

高架起重机下工作的致命意外

致：船东、船舶经理人、船舶经营人、船长、高级船员和船员

概要

一艘香港注册集装箱船的二副在绑扎桥上层平台监察货物装卸时，被一个从高处掉下的集装箱扭锁击中致死。本文旨在提醒船东、船舶经理人、船舶经营人、船长、高级船员和船员，务须汲取这次意外的教训。

事故

- 一艘香港注册集装箱船靠泊在墨西哥曼萨尼略港口进行货物装卸期间，在绑扎桥上层平台工作的二副遇到意外，被一个从约 9.5 米高处掉下的集装箱扭锁击中。他被发现倒卧于平台上，头部流血并失去知觉。尽管已对二副施以急救，但其后他被宣布在船上死亡。
- 调查发现，这宗事故的肇因是二副未有严格遵从公司安全程序，在高架起重机重新堆装集装箱时远离集装箱下方的危险区域；以及货物装卸的安全预防措施不足以防范扭锁脱落和掉下的潜在风险。

汲取教训

- 船舶管理公司应公布其货物装卸安全程序，并加强海员的警觉意识，令他们明白自身处于运作中高架起重机下方的潜在风险。

4. 船东、船舶经理人、船舶经营人、船长、高级船员和船员务须留意这次意外，从中汲取教训。

海事处航运政策科

2021年10月12日