

本地船舶安全通告第 01/2025 號

高處墜落警示

2025 年 6 月 4 日

致： 本地船舶船東、代理人、船長、輪機操作員及船員

事故概述

2023 年 7 月 3 日，一艘停泊於筲箕灣避風塘的本地漁船上發生致命事故。船東於二號魚艙梯處墜落至距主甲板三米之艙底，身受重傷，同日於醫院不治身亡。事故詳細調查報告可於海事處網站查閱。

經驗教訓

高處墜落為陸上工作場所主要致命成因，然船舶作業中之同等風險尚未獲廣泛認知。為確保船員使用垂直梯進入艙室或於垂直距離超過兩米之高處作業時的人身安全，相關人士應採取以下措施：

1. 進行風險評估，識別潛在危險並採取適當的防範措施；
2. 提供並確保使用適當的個人防護裝備，包括防護手套、防滑安全鞋、安全頭盔、安全帶、防墜落裝置等；
3. 切勿單獨作業；
4. 確保充足的照明；
5. 非作業時關閉所有甲板開口；
6. 確保船上配備並安裝安全的通道及設施。

最後，即使未達到建議的兩米高度，如果存在從高處墜落的風險，尤其當墜落的潛在後果很嚴重，同樣建議採取以上保護措施。

本地船舶安全組

香港特別行政區政府海事處