



海事工业安全警示

一名船员堕进货舱并被运输带送到岸上而导致死亡

- 1) 日期： 2019 年 4 月
- 2) 时间： 早上
- 3) 地点： 青衣南海面
- 4) 船只： 沿海散货船
- 5) 摘要：

零晨时分，一艘沿海散货船到达青衣南面，并系靠到一个码头。随即展开卸除船上的建筑物料，船上船员被分配到各工作点。一名负责操控船上运输带卸货系统的船员在启动系统后，便离开了他的工作岗位，走到第二舱协助清除黏附于舱壁上的剩余物料。当他站在狭窄的舱口围板上，使用长铲推向剩余物料时，失去平衡，堕进了货舱底部的物料出口，并被装置于下方的运输带送到岸上去。该名船员后来证实死亡。

目前，意外调查仍在进行中。

6) 个案警示：

- 工作时，应使用适当的个人防护装备。在处于具下堕风险的地方工作时，应使用安全带。
- 工程进行时，应提供足够及有效的工程监督。需要时，应向受雇人重述风险评估的结果及安全工作程序。

7) 相关法例：

- 《商船(本地船只)(工程)规例》(第 548I 章)第 21 条 - 「安全头盔等」
- 《商船(本地船只)(工程)规例》(第 548I 章)第 23 条 - 「工程负责人及雇主的一般责任」

免责声明

本安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的数据只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。数据使用人如船长/船东/工程负责人及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关数据是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的数据而招致任何损失或损害，海事处概不负责。